

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ



Άποψη του κτηρίου από τον αύλειο χώρο (νότια όψη). Διακρίνεται το μεταγενέστερο επίχρσιμα χρώματος ώχρας, το οποίο προτείνεται να απομακρυνθεί, ώστε να αποκαλυφθεί η αρχική μορφή της όψης.



Άποψη από νοτιοανατολικά. Άνωθεν των παραθύρων του αρχικού κτηρίου στην ανατολική όψη διακρίνονται οι κουφοκαμάρες. Τα κουφώματα έχουν αντικατασταθεί με νεώτερα κουφώματα αλουμινίου.



Άποψη από βορειοδυτικά. Στον όροφο διακρίνονται τα παλαιότερα ξύλινα κουφώματα καθώς και τα νεώτερα αλουμινίου. Η στέγη της προσθήκης επιτυγχάνεται με προεξέχουσα λίθινη ταινία και γείσο, ενώ στο αρχικό κτήριο το γείσο στηρίζεται σε μικρά λίθινα φουρούσια. Η στέγη έχει αντικατασταθεί με νεώτερη και καλύπτεται σήμερα με κεραμίδια γαλλικού τύπου.



Άποψη του κτηρίου από νοτιοδυτικά. Στην ακμή νότιας και δυτικής όψης διακρίνεται η απότμηση με απόληξη σφαιρικού τριγώνου. Η δυτική όψη φέρει δύο κατακόρυφες σχισμές συμμετρικά τοποθετημένες.



Το στέγαστρο στην πρόσοψη φέρει εκτεταμένες φθορές λόγω υγρασίας. Ταυτόχρονα, και δεδομένου ότι πρόκειται για νεώτερη κατασκευή, κρίνεται απαραίτητη η αντικατάστασή του.



Λίθινη εξωτερική κλίμακα ανόδου



Άποψη του χώρου κάτωθεν της δυτικής αίθουσας (ισόγειο). Στο κτήριο έχουν τοποθετηθεί νεώτερα υποστυλώματα και δοκοί από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ η νέα θεμελίωση κακής κατασκευής είναι επιφανειακή.



Άποψη του ενιαίου χώρου της προσθήκης (ισόγειο). Διακρίνονται οι νεώτερες επεμβάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα και συγκεκριμένα τα υποστυλώματα, οι δοκοί καθώς και η πλάκα του ορόφου. Στον τοίχο που εφάπτεται η προσθήκη με το αρχικό κτήριο έχει γίνει νεώτερη αρμολόγηση.